



Kosten – Schätzung

Kirchenraum : Vorne, Ostseite		
1.	Rednerpult und Altartisch : Verschiedene Elemente aus Holz	3000
2.	Boden erhöhen : Holzkonstruktion, Boden Parkett Eiche, 50 m2	7000
3.	Scheinwerfer in Bodenkanal verlegen, Kreuz- und Projektwand, 4 Stk.	500
4.	Elektr. – Installation In Boden montieren. Beschallung und Elektr. Inst.	1500
5.	Projektionswand Verlängern : Maler und Gipserarbeiten	700
TOTAL 1 bis 5		12'700

Kirchenraum : Mitte :		
6.	Installation Scheinwerfer :	
	Im Mitte – Teil Vorne links Nordseite, und Rechts , Südseite, Scheinwerfer montieren.	
	Im Mitte – Teil Hinten , an Emporewand, Scheinwerfer – Balken Montieren. *	5000
	Elektr. – Inst. Div. Anschlüsse mit Steckdosen , 230 V. plus Schwachstrom.	500
7.	Fensterbänke Südseite , neu malen, weiss.	300
	Fenster- Zwischenflächen Nordseite neu malen, weiss.	1200
8.	Fenster Nordseite Innen :	
	Gläser ersetzen mit Kathedralglas weiss, 4 mm. Lt. Offerte, Material	650
9.	Mischpult Technik: Im Mitte – Teil, Hinten Rechts, Südseite:	
	Holzmöbel mit Abstellflächen und Schubladen, 1m x 2m	1550
	Malerarbeiten	500
TOTAL 6 bis 9		9'700
* Jugendarbeit EMK Sponsoring Fr. 4000.-		

Kirchenraum : Hinten , Westseite :		
10.	Kaffee – Bar :	
	Elementbau , Holz , Fahrbar, gespritzt , 3 ½ Element	2080
	Materialkasten für Kaffee – Bar, fest montiert. (Südseite)	6000
	Mit Kalt – und Warmwasser, Spülbecken, Einbaugeräte : Kühlschrank, Geschirrspüler, <i>Gerätelieferung.</i>	
	Gipser und Malerarbeiten:	1000
	Sanitärarbeiten: Anschlüsse ab Technikraum Gartengeschoss	2000
	Kernbohrung für Wasser- und Abwasserleitungen	500
	Elektr. Installation : Material	150
11.	Abstellfläche Westseite vor Fenster und Rondell für Gesangbücher :	
	Material und Schreinerarbeiten	1000
	Malerarbeiten	300
	TOTAL 10 & 11	13'030
12.	Tische für divers	
	4 Stück , Platte Quadrat, 80 cm x 80 cm	500
	4 Stück , Füsse, Metall	800
13.	Pinwand Nordseite:	
	Neu : Deko – Wand montieren	1200
14.	Materialschränke Treppenhaus vor Kirchenraum :	
	Schränke verkürzen und Pinwand montieren	2400
	Malerarbeiten	350
15.	Kirchenraum Empore Nordseite :	
	Boden ersetzen, ausnivellieren, wie Empore hinten	6000
	Material – Kästen , niedriges Modell montieren	3500
	TOTAL 12 bis 15	14'750
16.	Erneuerung Beschallung und Projektion	23'803
	Richtangebot der Firma Kilchenmann, Bern liegt vor	
	GESAMTTOTAL 1 bis 16	73'983